

ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด ตชด. และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน เขตสุขภาพที่ 6

ลำดับ	โรงเรียน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จำนวน นร.	จำนวน ครู+อื่นๆ	ระบบจัดการน้ำดื่ม (ปัจจุบัน)	ปีที่เก็บ ตัวอย่าง	ประเภทน้ำ	ผลตรวจ	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
จังหวัดฉะเชิงเทรา											
1	รร.ตชด.บ้านนายาว	19	ท่ากระดาน	สนามชัยเขต	430	24	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2559	น้ำบริโภค		1
								2559	น้ำบริโภค		1
								2559	น้ำบริโภค		1
2	รร.ตชด.บ้านนาอิสาน (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์)	16	ท่ากระดาน	สนามชัยเขต	107	9	ระบบผลิตน้ำของกรมทรัพยากร น้ำบาดาล	2559	น้ำบริโภค	1	
								2559	น้ำบริโภค	1	
								2559	น้ำบริโภค		1
								2561	น้ำประปาบาดาลผ่านกรอง	1	
								2561	น้ำประปาบาดาล	1	
3	รร.มัธยมพระราชทานนายาว	18	ท่ากระดาน	สนามชัยเขต				ยังไม่ได้ตรวจ			
	รร.บ้านทุ่งส่อหงษา	ไม่อยู่ในโครงการ กพด.	สนามชัยเขต					2559	น้ำบริโภค	1	
								2559	น้ำบริโภค	1	
	รร.ภูงามโนนสะอาด	ไม่อยู่ในโครงการ กพด.	สนามชัยเขต					2559	น้ำบริโภค	1	
จังหวัดตราด											
1	รร.ตชด.บ้านเขาฉกลาง	7	เทพนิมิต	เขาสมิง	89	10	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2556	น้ำบาดาลผ่านกรอง		1
								2561	น้ำประปาบาดาล		1
								2561	น้ำประปาบาดาลผ่านกรอง		1
								2561	น้ำฝน		1
								2561	น้ำประปาบาดาล	1	
								2561	น้ำประปาบาดาลผ่านกรอง	1	

ลำดับ	โรงเรียน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จำนวน นร.	จำนวน ครู+อื่นๆ	ระบบจัดการน้ำดื่ม (ปัจจุบัน)	ปีที่เก็บ ตัวอย่าง	ประเภทน้ำ	ผลตรวจ	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
2	รร.ตชด.บ้านท่ากุ่ม	3	ท่ากุ่ม	เมือง	76	10	ระบบผลิตน้ำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2556	น้ำบาดาลผ่านกรอง		1
								2561	น้ำบาดาลผ่านกรอง	1	
								2561	น้ำประปาบาดาล	1	
จังหวัดจันทบุรี											
1	โรงเรียนตชด.บ่อชะอม	11	พวา	แก่งหางแมว	80	13	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก,ระบบผลิตน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ	2556	น้ำถัง 20 ลิตร		1
2	โรงเรียนตชด.บ้านคลองแดง	12	พวา	แก่งหางแมว		12	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2556	น้ำผิวดินผ่านกรอง		1
3	โรงเรียนตชด.บ้านหางแมว	4	ขุนซ่อง	แก่งหางแมว	160	13	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2556	น้ำผิวดินผ่านกรอง		1
4	โรงเรียนตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ	16	ทุ่งขนาน	สอยดาว	127	12	ระบบผลิตน้ำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2556	น้ำถัง 20 ลิตร		1
5	โรงเรียนตชด.บ้านคลองมะลิ	8	อ่างศิระ	มะขาม	102	11	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2556	น้ำประปาผ่านกรอง		1
								2557	ประปาหมู่บ้านผ่านกรอง		1
								2557	น้ำประปาหมู่บ้าน		1
								2557	น้ำบรรจุถัง 20 ลิตร		1
6	โรงเรียนตชด.บ้านน้ำแดง	6	บางชัน	ขลุง			เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2556	น้ำประปาผ่านกรอง		1
								2557	น้ำฝน		1
								2557	น้ำประปา กปก.		1
								2557	ประปาผ่านกรองตัวใหญ่		1
								2557	ประปาผ่านกรองตัวเล็ก		1

ลำดับ	โรงเรียน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จำนวน นร.	จำนวน ครู+อื่นๆ	ระบบจัดการน้ำดื่ม (ปัจจุบัน)	ปีที่เก็บ ตัวอย่าง	ประเภทน้ำ	ผลตรวจ	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
จังหวัดสระแก้ว											
1	รร.ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย	5	ทุ่งมหาเจริญ	วังน้ำเย็น	111	11	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2556	น้ำฝน		1
2	โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งกบินทร์	5	วังใหม่	วังสมบูรณ์	120	14	ระบบผลิตน้ำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2556	น้ำฝน		1
								2556	น้ำประปา		1
3	รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯ	11	วังทอง	วังสมบูรณ์	80	9	ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ	2556	น้ำฝน	1	
4	โรงเรียนตชด.วังศรีทอง	15	วังสมบูรณ์	วังสมบูรณ์	111	10	ระบบผลิตน้ำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2556	น้ำประปาผ่านกรอง	1	
5	โรงเรียนตชด.บ้านเขาสารภี	3	ทับพริก	อรัญประเทศ	63	10	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2556	น้ำประปาผ่านกรอง		1
6	โรงเรียนตชด.การบินไทย	9	ไพร่เดียว	คลองหาด	151	11	ระบบผลิตน้ำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2556	น้ำถัง 20 ลิตร		1
7	โรงเรียนตชด.บ้านน้ำอ้อม	10	เขาสามลิบ	เขาฉกรรจ์	99	13	เครื่องกรองน้ำระบบ RO	2556	น้ำบ่อบาดาล	1	
8	รร.ตชด.ประชารัฐบำรุง 1	4	ป่าไร่	อรัญประเทศ	146	12		ยังไม่ได้ตรวจ			

รวมเขต 6 จำนวน 19 แห่ง

รวบรวมข้อมูลจากสำนักงาน กปร. และกรมอนามัย : มกราคม 2562