

ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด ตชด. และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน เขตสุขภาพที่ 11

ลำดับ	โรงเรียน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จำนวน นร.	จำนวนครู+อื่นๆ	ระบบจัดการน้ำดื่ม (ปัจจุบัน)	ปีที่เก็บตัวอย่าง	ประเภทน้ำ	ผลตรวจ	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
จังหวัดชุมพร											
1	รร.ตชด.บ้านตะแบกงาม (ต้นตระเขียรอุปถัมภ์)	8	ปากทรง	พะโต๊ะ	95	8	ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ, ระบบผลิตน้ำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2558	น้ำประปาภูเขา		1
								2558	น้ำบรรจุถัง 20 ลิตร		1
								2561	น้ำบริโภค		1
2	รร.ตชด.สันตินิมิตร	10	รับร้อ	ท่าแซะ	168	8	ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ	2556	น้ำคลอง		1
								2556	น้ำคลอง(ผ่านกรอง)		1
								2556	น้ำฝน(ผ่านกรอง)		1
								2556	น้ำบ่อ		1
								2557	น้ำคลอง		1
								2557	น้ำคลอง(ผ่านกรอง)		1
								2557	น้ำฝน(ผ่านกรอง)		1
								2557	น้ำบ่อ		1
								2558	น้ำฝน		1
								2558	น้ำฝนผ่านกรอง		1
								2558	น้ำคลอง		1
								2561	น้ำดื่ม		1
								2561	น้ำฝน		1
								2561	น้ำใช้จากคลอง		1
2561	น้ำถัง 20 ลิตร		1								

ลำดับ	โรงเรียน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จำนวน นร.	จำนวนครู+อื่นๆ	ระบบจัดการน้ำดื่ม (ปัจจุบัน)	ปีที่เก็บตัวอย่าง	ประเภทน้ำ	ผลตรวจ	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
3	รร.ตชด.บ้านพันวา	11	รับร้อ	ท่าแซะ	139	11	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก,ระบบผลิตน้ำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2556	น้ำบรรจุถัง 20 ลิตร		1
								2556	น้ำบ่อ		1
								2556	น้ำฝน	1	
								2557	น้ำบรรจุถัง 20 ลิตร		1
								2557	น้ำบ่อ		1
								2557	น้ำฝน	1	
								2558	น้ำบรรจุถัง 20 ลิตร		1
								2561	น้ำดื่ม		1
								2561	น้ำลำห้วย		1
								2561	น้ำบ่อตื้น		1
4	รร.ตชด.บ้านควนสามัคคี	13	ครน	สวี	34	9	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2556	น้ำคลอง		1
								2556	น้ำบรรจุถัง 20 ลิตร		1
								2557	น้ำคลอง		1
								2557	น้ำบรรจุถัง 20 ลิตร		1
5	รร.ตชด.บ้านสิริราษฎร์	16	ละแม	ละแม	201	13	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2556	น้ำบรรจุถัง 20 ลิตร		1
								2556	น้ำฝน		1
								2556	น้ำประปาภูเขา		1
								2557	น้ำบรรจุถัง 20 ลิตร		1
								2557	น้ำฝน		1
								2557	น้ำประปาภูเขา		1
								2558	น้ำประปาภูเขา		1

ลำดับ	โรงเรียน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จำนวน นร.	จำนวนครู+อื่นๆ	ระบบจัดการน้ำดื่ม (ปัจจุบัน)	ปีที่เก็บตัวอย่าง	ประเภทน้ำ	ผลตรวจ	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
6	รร.ตชด.บ้านสวนเพชร	15	ละแม	ละแม	94	7	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก,โรงน้ำดื่ม โครงการสำรวจศึกษา	2556	น้ำประปาบาดาล		1
								2557	น้ำประปาบาดาล		1
								2558	น้ำประปาบาดาล		1
7	รร.ตชด.บ้านห้วย เหมือง	13	นาขา	หลังสวน	125	9	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	ยังไม่ได้ตรวจ			
จังหวัดกระบี่											
1	ศกร.ตชด.บ้าน แผ่นดินเสมอ	2	คลองท่อม เหนือ	คลองท่อม	90	9	ระบบเครื่องกรองน้ำดื่มครบวงจร ของ ศกร.ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ	2561	น้ำดื่ม (โรงอาหาร)		1
								2561	น้ำดื่ม (อาคารเรียน)		1
								2561	น้ำใช้ (โรงครัว)		1
								2561	น้ำใช้ (ปลายท่อ)		1
จังหวัดสุราษฎร์ธานี											
1	รร.ตชด.บ้านคลองวาย	7	ตะกุกเหนือ	วิภาวดี	117	10	ระบบผลิตน้ำของกรมทรัพยากร น้ำบาดาล	2556	น้ำฝน		1
								2556	น้ำประปาภูเขา		1
								2557	น้ำฝน		1
								2557	น้ำประปาภูเขา		1
								2558	น้ำบาดาลผ่านกรอง		1
								2558	น้ำบาดาล	1	
								2561	น้ำบาดาล(จุดน้ำดื่ม)		1
								2561	น้ำบาดาล(จุดแปรงฟัน)		1

ลำดับ	โรงเรียน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จำนวน นร.	จำนวนครู+อื่นๆ	ระบบจัดการน้ำดื่ม (ปัจจุบัน)	ปีที่เก็บตัวอย่าง	ประเภทน้ำ	ผลตรวจ	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
2	รร.ตชด.บ้านยางโพรง	7	ปากหมาก	ไชยา	195	14	น้ำบาดาลผ่านระบบ REVERSE OSMOSIS (RO) และฆ่าเชื้อด้วยแสงอาทิตย์	2556	น้ำฝน		1
								2556	น้ำบาดาล		1
								2557	น้ำฝน		1
								2557	น้ำบาดาล		1
								2558	น้ำฝน		1
								2558	น้ำบาดาล		1
								2561	น้ำประปาบาดาล		1
								2561	น้ำฝน		1
3	รร.ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1	10	บางสวรรค์	พระแสง	138	14	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก,โรงเรียนมีการล้างสารตกค้างในเครื่องกรองโดยใช้เกลือสำหรับล้าง	2556	น้ำบาดาล		1
								2556	น้ำบาดาลผ่านเครื่องกรอง	1	
								2557	น้ำบาดาล		1
								2557	น้ำบาดาลผ่านเครื่องกรอง	1	
								2558	น้ำบาดาลผ่านกรอง	1	
								2558	น้ำบาดาล	1	
								2561	น้ำบาดาลผ่านกรอง	1	
								2561	น้ำบาดาล		1
2561	น้ำถัง 20 ลิตร	1									

ลำดับ	โรงเรียน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จำนวน นร.	จำนวนครู+อื่นๆ	ระบบจัดการน้ำดื่ม (ปัจจุบัน)	ปีที่เก็บตัวอย่าง	ประเภทน้ำ	ผลตรวจ	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
4	รร.ตชด.บ้านกอเตย	11	คลองพา	ท่าชนะ	122	12	ระบบผลิตน้ำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2556	น้ำบรรจุขวด		1
								2556	น้ำประปาภูเขา		1
								2557	น้ำบรรจุขวด		1
								2557	น้ำประปาภูเขา		1
								2558	ประปาบาดาลผ่านกรอง		1
								2558	น้ำประปาบาดาล	1	
								2561	น้ำบาดาลผ่านเครื่องกรอง		1
								2561	น้ำประปาภูเขา		1
								2561	น้ำประปาหมู่บ้าน		1
2561	น้ำประปาหมู่บ้าน		1								
จังหวัดนครศรีธรรมราช											
1	โรงเรียนตชด.บ้านเขาวัง	12	หินตก	ร่อนพิบูลย์	63	7	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2556	น้ำประปาภูเขา		1
								2556	น้ำฝน		1
								2556	น้ำฝนผ่านเครื่องกรอง		1
2	ศกร.ตชด.บ้านห้วยตง	7	กรุงชิง	นบพิตำ	207	8	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	ยังไม่ได้ตรวจ			
3	ศกร.ตชด.บ้านหลัง	5	วังอ่าง	ชะอวด	116	6	ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ	ยังไม่ได้ตรวจ			

รวมเขต 11 จำนวน 15 แห่ง

รวบรวมข้อมูลจากสำนักงาน กปร. และกรมอนามัย : มกราคม 2562

ลำดับ	โรงเรียน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จำนวน นร.	จำนวนครู+อื่นๆ	ระบบจัดการน้ำดื่ม (ปัจจุบัน)	ปีที่เก็บตัวอย่าง	ประเภทน้ำ	ผลตรวจ	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน