

ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด ตชด. และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน เขตสุขภาพที่ 12

ลำดับ	โรงเรียน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จำนวน นร.	จำนวนครู+อื่นๆ	ระบบจัดการน้ำดื่ม (ปัจจุบัน)	ปีที่เก็บตัวอย่าง	ประเภทน้ำ	ผลตรวจ	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
จังหวัดยะลา											
1	รร.ตชด.สังวาลวิทย์ 4	2	แม่หวาด	ธารโต	68	10	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก ตกตะกอนด้วยการพักในถัง	2560	น้ำประปาภูเขาผ่านเครื่องกรอง		1
2	รร.ตชด.ป่าโจแมเราะ	8	แม่หวาด	ธารโต	165	6	ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ	2560	น้ำประปาภูเขา		1
3	รร.ตชด.นิคมพิทักษ์ ราษฎร์	6	บ้านแห	ธารโต	71	9	ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ	2560	น้ำประปาภูเขาผ่านกรอง		1
4	ศกร.ตชด.บ้านภักดี		เขื่อนบางลาง	บันนังสตา	105	6	น้ำบริโภคหลักเป็นน้ำจากโรง กรองน้ำชุมชน	2560	น้ำบาดาลผ่านโรงกรอง	1	
								2560	น้ำฝน		1
								2561	น้ำประปาภูเขาผ่านกรอง		1
								2561	น้ำประปาภูเขา		1
								2561	น้ำฝน		1
5	รร.ตชด.เฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เนื่องใน โอกาสทรงพระเจริญ พระชนมายุ 50 พรรษา 2 เมษายน 2548 อเมือง	5	บูดี	เมือง	85	12	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2560	น้ำบาดาลผ่านเครื่องกรอง		1
								2560	น้ำประปาผิวดิน		1
6	รร.ตชด.โรงงานยาสูบ 2	3	ปะแต	ยะหา	157	9	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก ตกตะกอนด้วยการพักในถัง	2560	น้ำประปาภูเขาผ่านเครื่องกรอง		1

ลำดับ	โรงเรียน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จำนวน นร.	จำนวนครู+อื่นๆ	ระบบจัดการน้ำดื่ม (ปัจจุบัน)	ปีที่เก็บตัวอย่าง	ประเภทน้ำ	ผลตรวจ	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
จังหวัดสงขลา											
1	รร.ตชด.บ้านหาดทราย	6	ธารคีรี	สะบ้าย้อย	201	13	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2561	น้ำประปาภูเขาผ่านกรอง		1
								2561	น้ำประปาภูเขา		1
2	รร.ตชด.บ้านชายควน	4	ป่าดงเบงชารี	สะเดา	153	12	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2560	น้ำประปาผิวดิน		1
								2560	น้ำถัง	1	
								2560	น้ำบ่อตื้น		1
								2561	น้ำประปาภูเขาผ่านกรอง		1
3	รร.ตชด.สี่อวมลชนกีกีฬา	6	สำนักแต้ว	สะเดา	161	11	ระบบผลิตน้ำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2556	น้ำบ่อตื้น		1
								2556	น้ำบรรจุถัง 20 ลิตร		1
								2560	น้ำผ่านเครื่องกรอง	1	
								2561	น้ำบาดาล		1
4	รร.ตชด.บ้านประกอบออก	3	ประกอบ	นาทวี	146	11	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2561	น้ำดื่ม	1	
5	รร.ตชด.เชิญ พิศลยบุตร	9	ทับช้าง	นาทวี	106	7	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2561	น้ำประปาภูเขา (น้ำดื่ม)		1
6	รร.ตชด.พลเอกนวล - คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี	5	ธารคีรี	สะบ้าย้อย	173	12	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2561	น้ำประปาภูเขา		1
								2561	น้ำประปาภูเขา		1
7	โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ	6	ทุ่งหมอ	สะเดา	119	13	ระบบผลิตน้ำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2556	น้ำบ่อตื้น		1
								2556	น้ำฝน	1	
								2561	น้ำดื่มจากคูลเลอร์		1
8	โรงเรียนตชด.บ้านบาโรย	11	ป่าดงเบงชารี	สะเดา	169	9	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2556	น้ำบ่อบาดาล		1
								2561	น้ำประปาภูเขา		1

ลำดับ	โรงเรียน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จำนวน นร.	จำนวนครู+อื่นๆ	ระบบจัดการน้ำดื่ม (ปัจจุบัน)	ปีที่เก็บตัวอย่าง	ประเภทน้ำ	ผลตรวจ	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
9	รร.ตชด.มหาราช 1	4	เขาแดง	สะบ้าย้อย	169	14	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2561	น้ำประปาภูเขา		1
10	รร.ตชด.บ้านสำนักเขา	5	เขาแดง	สะบ้าย้อย	329	17	บผลิตน้ำของกรมทรัพยากรน้ำบาด	2561	น้ำบาดาล	1	
	โรงเรียนตชด.ทุ่งไม้ดวน 2 (ไม่อยู่ในโครงการ กพด.)			นาทวี				2556	น้ำผิวดิน		1
								2556	น้ำฝน		1
จังหวัดนราธิวาส											
1	รร.ตชด.ไอร์ปือแต	4	ช้างเผือก	จะแนะ	185	8	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2557	น้ำบริโภค		1
								2561	น้ำประปาภูเขาผ่านกรอง	1	
								2561	น้ำประปาภูเขา		1
2	รร.ตชด.การทำอากาศ ยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ	8	โคกสะตอก	รือเสาะ	111	14	เพิ่งได้รับเครื่องกรองน้ำ	2561	น้ำประปาภูเขาผ่านกรอง		1
3	รร.ตชด.บ้านละโอ	2	ศรีพรอพต	ศรีสาคร	90	6	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2557	น้ำโพลาริส(ขวดใหญ่)		1
								2561	น้ำประปาภูเขาผ่านกรอง		1
4	รร.ตชด.บ้านตืองอ ช่าง กลปทุมวันอนุสรณ์ 13	3	ศรีพรอพต	ศรีสาคร	184	10	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2557	น้ำบ่อ		1
								2561	น้ำประปาภูเขาผ่านกรอง		1

ลำดับ	โรงเรียน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จำนวน นร.	จำนวนครู+อื่นๆ	ระบบจัดการน้ำดื่ม (ปัจจุบัน)	ปีที่เก็บตัวอย่าง	ประเภทน้ำ	ผลตรวจ	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
5	รร.ตชด.บ้านสีน่านนท์ (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตร กุลอุปลัมภ์)	6	สุคีริน	สุคีริน	77	10	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2557	น้ำบริโภค		1
จังหวัดสตูล											
1	รร.ตชด.บ้านसानแดง	11	ควนกาหลง	ควนกาหลง	78	11	ระบบผลิตน้ำของกรมทรัพยากร น้ำบาดาล	2561	น้ำประปาภูเขา		1
								2561	น้ำประปาภูเขา		1
2	รร.ตชด.ยูงทองรัฐ ประชาสรรค์	4	ควนกาหลง	ควนกาหลง	123	12	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2561	น้ำประปาบาดาล		1
จังหวัดตรัง											
1	รร.ตชด.บ้านหินจอก	6	ลิพัง	ปะเหลียน	87	11	ระบบผลิตน้ำของกรมทรัพยากร น้ำบาดาล	2556	น้ำประปาภูเขา		1
								2556	น้ำประปาภูเขาผ่านกรอง		1
								2556	น้ำถัง 20 ลิตร		1
								2556	น้ำฝน		1
								2561	น้ำประปาภูเขา		1
								2561	น้ำประปาภูเขาผ่านกรอง	1	
2	รร.ตชด.สันติราษฎร์ ประชาบำรุง	14	ปะเหลียน	ปะเหลียน	139	11	ระบบผลิตน้ำของกรมทรัพยากร น้ำบาดาล	2556	น้ำประปาบาดาลผ่านกรอง		1
								2556	น้ำประปาบาดาล		1
								2556	น้ำฝน		1
								2561	น้ำประปาบาดาล		1
								2561	ประปาบาดาลผ่านกรอง	1	

ลำดับ	โรงเรียน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จำนวน นร.	จำนวนครู+อื่นๆ	ระบบจัดการน้ำดื่ม (ปัจจุบัน)	ปีที่เก็บตัวอย่าง	ประเภทน้ำ	ผลตรวจ	
										ผ่าน	ไม่ผ่าน
จังหวัดปัตตานี											
1	รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ มูลนิธิในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี 4 เฉลิมพระเกียรติฯ	4	ปะโต	มายอ	70	7	เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก	2561	น้ำบาดาล		1
								2561	น้ำบาดาลผ่านกรอง	1	
								2561	น้ำบาดาลผ่านกรอง RO		1
จังหวัดพัทลุง											
1	รร.ตชด.บ้านควนตะแบก	9	เกาะเต่า	ป่าพยอม	110	11	ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ	2556	น้ำบ่อต้น		1
								2556	น้ำฝน		1
								2561	น้ำบาดาล		1

รวมเขต 12 จำนวน 27 แห่ง

รวบรวมข้อมูลจากสำนักงาน กปร. และกรมอนามัย : มกราคม 2562