



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพถ่ายกิจกรรม

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

จัดทำโดย : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ลงพื้นที่สำรวจและติดตามการประเมินความเสี่ยงและขับเคลื่อน EHA ๒๐๐๓
วันที่ ๒๑ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ เทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี



สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 6
ชลบุรี และเทศบาลเมืองแสนสุข ลงพื้นที่เก็บข้อมูลคุณภาพน้ำ
เพื่อตรวจวิเคราะห์ส่งกองห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ตามเกณฑ์
คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. 2563 และประเมินสุขลักษณะของตู้
น้ำดื่มหยอดเหรียญ เพื่อยกระดับการจัดการคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการคุณภาพน้ำตู้น้ำดื่มหยอด
เหรียญ (EHA2003) และสำรวจการประเมินความเสี่ยงด้านน้ำ
บริโภค ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2565 โดยแบบประเมิน
สุขลักษณะของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ทั้ง 4 ด้านได้แก่ ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ตั้งและสภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ คุณภาพน้ำจากตู้กดน้ำดื่ม
หยอดเหรียญ และการบำรุงรักษาความสะอาด เพื่อเป็นการรับรอง
มาตรฐาน ควบคุม และรักษาคุณภาพน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มหยอด
เหรียญ นอกจากนี้ยังได้มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำด้วยชุดทดสอบ
ภาคสนาม อ11 เพื่อใช้ผลคุณภาพน้ำประกอบการประเมินความเสี่ยง
ของน้ำบริโภค



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th